



## OUTILS DE MESURE

# Télémètre laser 60m

Permet d'obtenir un relevé de mesures rapide et précis

- + Faisceau vert assurant une grande visibilité
- + Très polyvalent, fonctions scanner et Pythagore intégrées
- + Haute précision



## USAGE

Accessoire essentiel aux chantiers fournissant des mesures précises, rapides et efficaces. Avec une précision de  $\pm 2$  mm et un pointeur vert il permet de mesurer facilement les surfaces, distances et volumes. De plus, sa fonction Pythagore facilite le calcul de mesures indirectes dans des espaces où la mesure directe est impossible.

## MISE EN ŒUVRE

### APPLICATION :

S'assurer que le compteur laser est de niveau avant de prendre une mesure pour garantir la précision.

Utiliser la fonction Pythagore pour les mesures de hauteur ou de largeur lorsque la mesure directe n'est pas possible.

Pour de meilleurs résultats à l'extérieur ou en plein soleil, utiliser des panneaux réfléchissants pour la lumière laser.

Garder l'appareil chargé ou avec des batteries de rechange pour garantir une application en continu.

### ENTRETIEN :

Nettoyer régulièrement la lentille laser avec un chiffon doux et sec pour éviter les erreurs de mesure causées par la saleté ou les traces de doigts.

Ranger le télémètre dans un étui de protection pour éviter tout dommage dû aux chutes ou aux impacts.

Éviter l'exposition prolongée à l'humidité ou aux températures extrêmes pour maintenir la précision de l'appareil dans le temps.

## SECURITE -HYGIENE

Ce télémètre laser émet un rayonnement de faisceau laser de classe 2 selon la norme IEC 60825-1.

Peut provoquer des dommages aux yeux, ne pas diriger les rayons vers des personnes ou des animaux, ne pas regarder directement dans le faisceau.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser dans des environnements explosifs ou inflammables comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Couleur du pointeur :** vert

**Portée :** 60m

**Puissance du laser :** classe 2

**Précision :**  $\pm 2$  mm

**Unités de mesure :** m, ft, in

**Unités de superficie :** m<sup>2</sup>, ft<sup>2</sup>, in<sup>2</sup>

**Temps de mesure unique :** 0,25s

**Source d'alimentation :** pile AAA, 3 x 1,5V

**Protection :** IP54

**Température d'utilisation :** entre 0° et +40°C

**Température de stockage :** entre -20° et +65°C

**Poids :** 85g

## CONDITIONNEMENT

| Libellé                  | Référence | Gencod        | UC | PCB carton |
|--------------------------|-----------|---------------|----|------------|
| Télémètre Laser Vert 60m | ACTI251   | 3660408417588 | 1  |            |